

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Programa: **Recurso Próprio**

Obra: Construção de uma Galpão na comunidade São Bernardo

Data do relatório: **06/08/2025**

Etapa: ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra



1) Localização (São Bernardo):

São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia:

agosto-25

3) Observações:

Gerrard Tayon Ferreira Lopo
Responsável Técnico