

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões
2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25
3) Observações:



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões
2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

3) Observações:



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/>	Duranta a realização da obra
	<input type="checkbox"/>	Após a realização da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra



1) Localização (Av. Belo Horizonte): São João das Missões

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

3) Observações:



1) Localização (Rua Ivo Macedo):

São João das Missões

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra



1) Localização (Rua Ivo Macedo): São João das Missões
2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25
3) Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: (x) Antes da realização da obra
 () Durante a realização da obra
 () Após a realização da obra



1) Localização (Rua Xacriaba): São João das Missões
2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25
3) Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **São João das Missões/MG**

Obra: **Construção De Uma Praça / Canteiro central Na Av. BH / Calçamento De Rotatoria**

Data do relatório: **18/11/2025**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra



1) Localização (Rua Xacriaba): São João das Missões
2) Data em que foi tirada a fotografia: novembro-25
3) Observações:

